

書名

天
壇
補
程

工程
做法
細冊

冊一百五十四

不分卷 清鈔本

卷

冊一百五十四

內容分類

史-政書-考工-營造

索書號

貴重-65

編號

B3895100

[彩色首頁1](#)

[彩色首頁2](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3895100](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-65](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本](#)[工程做法細冊不分卷](#) 清鈔本

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

程
做
法
冊

所究研京東院學化文方東 第
No. 4875 五三
冊

静宜園



15.

静宜園內殿座房間迴廊積石門座間口週圍大牆等工天尺做法清冊



現查得



堂大殿一座五間各面濶一丈進深一丈六尺前後廊

各深四尺檐柱高一丈一尺五寸簷頭瓦片並勾滴

損壞不齊

今擬

簷頭找補夾隴前後簷補安勾滴

暢風樓一座三間各面濶一丈進深一丈二尺前後廊各深

四尺二寸下檐柱高一丈二尺上檐柱高九尺簷頭瓦

瓦勾滴間有不齊下簷挂落磚間有損壞

今擬

上層找補簷頭瓦片補安勾滴下層挂落磚

就松舍殿一座三間各面闊九尺進深一丈二尺前廊深四

尺柱高一丈一尺北間後廊深四尺後接尾二間進

深面闊同前後簷瓦片勾滴間有不齊

今擬

補安前後簷頭瓦片勾滴



養源書屋殿一座二間各面闊一丈進深一丈二尺二寸前後廊

各深四尺二寸柱高一丈五寸前後簷頭椽望鈔朽

瓦片脫落

今擬

前後簷頭挑換飛簷望板滿換連簷瓦口照舊

補寔

東山抱廈一間面闊一丈二尺二寸進深八尺二寸柱高一丈

五寸排山脊並簷頭勾滴損壞不齊

今擬

排山脊補安勾滴簷頭粘修

來芬閣殿一座二間各面濶一丈三寸進深一丈二尺前後廊

各深四尺柱高一丈五寸頭停瓦片勾滴間有不齊

今擬

頭停粘修補砌瓦片我補勾滴

東山抱厦樓一間面濶一丈二尺二寸進深一丈三寸廊深四

尺二寸下檐柱高一丈二尺三寸排山脊並簷頭勾滴



下簷挂落損壞不齊

今擬

排山脊我補粘修補安勾滴下簷挂落

見心齋敞廳一座三間各面濶一丈進深一丈二尺週圍廊各

深四尺二寸柱高一丈一尺四面簷頭並排山鈴鐺瓦

勾滴損壞不齊

今擬

簷頭我補加隴傷損瓦片添修

北穿堂殿一座三間明間面濶一丈二次間各面濶九

尺進深一丈二尺前後廊各深四尺柱高一丈五寸西

山墻殿閃週圍簷頭不齊

今擬

拘抵閃裂灰縫補安週圍簷頭勾滴

正凝堂前北山墻塌轉角遊廊八間內二間各面濶六尺三寸

二間各面濶五尺七寸三間各面濶五尺四寸一

間面濶四尺二寸柱高七尺五寸進深四尺二寸



今擬

照舊式補修大木按原有遊廊照舊順色

養源書屋西山墮落遊廊三間各面濶六尺二寸進深四

尺柱高七尺六寸頭停瓦片間有損壞勾滴不齊

今擬

頭停我補瓦片夾隴補安勾滴

就松舍殿南山遊廊八間內四間各面濶五尺一寸三間各

面濶四尺一間面濶四尺七寸進深四尺柱高七尺

六寸角梁劈裂簷頭勾滴間有損壞不齊

今擬

丁補角梁我補簷頭補安勾滴

暢風樓南山遊廊六間簷頭瓦片勾滴間有損壞不齊

今擬

我補簷頭補安勾滴

見心齋週圍圓式並疊落遊廊共四十八間內坍塌七間



今擬

按柱頂分位尺寸照舊式補蓋大木順色下餘四十

一間俱粘修簷頭勾滴

見心齋對面四方亭一座見方一丈五寸柱高一丈五寸角梁

間有劈裂簷頭勾滴損壞不齊

今擬

釘補角梁我補簷頭補安勾滴

南三間殿一座三間明間面闊一丈二次間各面闊四尺進

深一丈四尺六寸柱高一丈頭停瓦片間有損壞簷

頭勾滴不齊

今擬

頭停粘修瓦片簷頭補安勾滴

西山抱厦一間面闊八尺二寸進深六尺二寸柱高一丈北山

柁後尾間有訛朽枋墊桁走錯頭停瓦片損壞

不齊

今擬



北山柁別補訛朽之處歸安枋墊桁簷頭找補

瓦片加隴補安勾滴

後山重簷方亭一座裏圍見方一丈二尺一寸外圍廊深各

四尺一寸柱高一丈二尺一寸週圍簷頭瓦片勾滴損

壞不齊

今擬

週圍簷頭粘修補安勾滴

梯雲山館殿一座五間各面闊一丈二尺週圍廊深四尺五

寸進深二丈柱高一丈二尺八寸週圍簷頭瓦片勾

滴損壞不齊

今擬

週圍簷頭找補瓦片加隴補安勾滴

梯雲山館殿南山三回廊抱厦一間裏角梁劈裂頭停

瓦片間有不齊天溝間有酥減

今擬

釘補角梁頭停粘修抹飾天溝



東宮門內

庫房三間後接尾一間頭停瓦片不齊山牆歪閃簷

磚脫落

今擬

頭停找補夾隴拆砌山牆挑換簷磚

內檔房

正房一座三間頭停瓦片並後簷牆損壞不齊拔簷

磚脫落

今擬

頭停我補夾隴補修後簷墻

東西廂房二座各二間頭停瓦片間有不齊

今擬

頭停我補粘修

西院

正房一座三間頭停間有滲漏後簷墻墜閃

今擬

頭停我補夾隴後簷墻墜閃處拆砌



值房二間頭停瓦片間有不齊

今擬

頭停粘修

致遠齋

值房一座三間各面闊一丈進深一丈二尺柱高七尺六寸

頭停瓦片間有不齊

今擬

頭停我補簷頭其餘粘修

太后宮前

值房一座三間各面濶九尺七寸進深一丈二尺柱高八尺
一寸頭停瓦片間有不齊

今擬

頭停戎補加龍

昭廟

值房一座三間各面濶一丈進深一丈二尺柱高七尺六寸

頭停瓦片並山簷墻損壞不齊

今擬

頭停戎補夾龍山簷墻補砌



梯雲山館

值房一座三間各面濶一丈進深一丈二尺前廊深三尺

五寸柱高八尺坍塌枋子墊板傷折不齊外檐裝

脩損壞無存瓦片破碎磚塊不全

今擬

照舊式補蓋大木別補剗縫簷檣花架椽挑換

二成枋子墊板望板連簷瓦口並外檐裝修添新

山簷牆檻牆以及廊牆下肩上身前後腿簷磚

博縫等項俱照舊補砌頭停苦麥菴甍灰泥


背一層麻刀青灰背一層照舊補瓦

北宮門內

值房一座二間各面濶一丈進深一丈二尺柱高八尺

頭停瓦片不齊

今擬



頭停補安瓦片找補夾隴

無量殿內

南值房一座三間明間面濶一丈二尺次間各面濶一

丈一尺進深一丈六尺柱高九尺八寸頭停間有不

齊後簷牆間有隙閃

今擬

頭停粘修後簷牆隙閃處拆砌

歡喜園

北值房一間面闊九尺五寸柱高六尺五寸進深一丈二尺

今擬

頭停照舊式粘修

石敞廳

值房一座二間各面闊一丈進深一丈二尺柱高八尺前

後簷頭瓦片不齊山牆間有損壞

今擬

前後簷頭找補夾隴山牆粘修



香凌室

值房一座二間各面闊一丈五寸進深一丈二尺後廊深

四尺五寸柱高九尺七寸前後簷頭瓦片不齊山牆

間有損壞

今擬

前後簷頭找補夾隴山牆粘修

淨房一間面闊八尺二寸進深九尺六寸柱高七尺五寸

頭停瓦片間有不齊

今擬

頭停粘修

見心齋院墻隨墻西南角門一座頭停花瓦沿子間有不齊


今擬

頭停補安花瓦粘修

南北門樓二座頭停間有不齊

今擬

頭停粘修



由東宮門至

見心齋到

梯雲山館

坍塌泊岸七段湊長四十一丈均高一丈二尺均寬一丈

今擬

地脚清槽青石鋪底寬五尺滿灌桃花漿上身

裏外皮攪灰泥包砌青石背餉滿填青石灌漿

外皮拘抵青灰縫道背後滿填青石灌漿上築

大夯灰土一步

冲刷浪窩折長二十三丈四尺


今擬

補墊

道路所淤積石折長十一丈

今擬

挪運平墊



計開

外圍大牆共長一千五百六十一丈內

坍塌大牆共一百二十五段長六百六十九丈五尺

今擬

補砌裏外皮牆身並背餽俱攪灰泥砌青石

拘抵青灰縫道拔簷灰砌尺二方磚上頂抹飾青灰

敞閃大牆共五十二段長一百八十六丈七尺

今擬

拆砌做法同前

牆頂不齊拔簷磚脫落大牆共一百十四段湊長七

百四丈八尺

今擬

拔簷補安尺二方磚上頂抹飾青灰



外圍大牆隨牆門口計六座尺寸做法開後

計開

小東宮門一座門口空高九尺空寬七尺五寸隨抱厦一

間面濶一丈進深一丈一尺柱高九尺坍塌

今擬

照舊補蓋大木五標前出飛檐滿釘望板連簷

瓦口添安門框補安門扇補砌隨牆腿子二座

挑換傷折石料頭停苫麥菴攪灰泥背一層

麻刀青灰背一層調排山脊安鈴鐺瓦窠筒板瓦

齊簷勾滴地面找墁尺二方磚大木門扇檻框順色

運料門二座門口空濶八尺二寸空高九尺進深六尺

過木訖朽門扇檻框損壞無存隨墻腿子坍塌

石料損壞不齊

今擬

照舊補蓋挑換過木上安啞叭檁啞叭椽鋪釘橫望

板補安檻框門扇換安傷折石料補砌隨墻腿



子新樣磚灰砌灰拘上頂安冰盤簷四層苫麥菴

攬灰泥背一層麻刀青灰背一層窠筒板瓦勾滴

過木檻框門扇順色

喇嘛門一座

做法同前

朱雀門一座

做法同前

風雨門一座

做法同前

隨牆南開口一座計五孔中孔金門濶六尺四次孔金

門各濶四尺進深八尺由裝板上皮至過梁石下皮高

六尺雁翅斜長一丈內坍塌四孔分水金剛牆過梁裝

板等項石料冲刷損壞不全

今擬

照舊式補修

隨牆北開口一座計六孔內坍塌三孔尺寸同前分水

金剛牆過梁裝板等項石料冲刷損壞不全

今擬

照舊式補修



東洋研究所圖書印

東洋圖書印

