

書名

天
壇
補
程
做
法
冊

工程
做法
細冊

不分卷 清鈔本

冊一百五十五

內容分類

史-政書-考工-營造

索書號

貴重-65

編號

B3895100

冊一百五十五

[彩色首頁1](#)

[彩色首頁2](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3895100](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-65](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本](#)[工程做法細冊不分卷](#) 清鈔本

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

所究研院東亞化文方東 第

No. 4875

五
冊



靜宜園殿宇樓閣遊廊庫房值房以及墻垣水閘泊岸浪窩等工丈尺情形做法清冊



謹將查得殿宇樓閣遊廊庫房值房以及墻垣水閣泊岸浪窩等工

丈尺情形分晰開後

計開

靜宜園內

正凝堂大殿一座五間面闊各一丈進深一丈六尺前後廊深各四尺柱高一丈一尺頭序

滲漏椽望獸朽

今擬

揭窳簷頭挑換椽望滿換連簷瓦口拆去後簷牆添安格扇支摘窓橫皮窓拆墁地面

前簷甬路散水並海石子滿拆修長八丈五尺寬一丈甬路長二丈二尺三路方磚心灰土

海墁長八丈五尺寬一丈五尺補築灰土一步前面泊岸滿拘抵宇牆粘修

暢風樓一座三間面闊各一丈進深一丈二尺前後廊深各四尺二寸柱高上簷九尺下簷一丈二尺

頭亭滲漏下簷掛簷間有脫落

今擬



頭亭滿加隴挑換掛簷拆墁地面

就松舍殿一座三間後接尾二間面闊各九尺進深一丈二尺前廊深四尺柱高一丈一尺現

頭亭滲漏椽望蝕朽連簷瓦口脫落

今擬

揭窳頭亭挑換椽望滿換連簷瓦口拆墁廊內地面

南山遊廊七間頭亭滲漏坎墁酥減坍塌地面無存

今擬

頭亭加隴拆砌坎墁添墁地面

揭窻簷頭挑換椽望滿換連簷瓦口拆去後簷牆添安格扇支槁憲橫皮憲拆墁地面

前簷甬路散水並海石子滿拆修長八丈五尺寬一丈甬路長二丈二尺三路方磚心灰土

海墁長八丈五尺寬一丈五尺補築灰土一步前面泊岸滿构抵宇牆粘修

暢風樓一座三間面闊各一丈進深一丈二尺前後廊深各四尺二寸柱高上簷九尺下簷一丈二尺

頭停滲漏下簷掛簷間有脫落

今擬

頭停滿加隴挑換掛簷拆墁地面



就松舍殿一座三間後接尾二間面闊各九尺進深一丈二尺前廊深四尺柱高一丈一尺現

頭停滲漏椽望腐朽連簷瓦口脫落

今擬

揭窻頭停挑換椽望滿換連簷瓦口拆墁廊內地面

南山遊廊七間頭停滲漏坎墻酥減坍塌地面無存

今擬

頭停加隴拆砌坎墻添墁地面

來芬閣一座二間面闊各一丈進深一丈二尺前後廊深四尺柱高一丈五寸

東山樓一間面闊一丈二尺二寸進深一丈三面廊深各四尺二寸柱高上簷一丈五寸下簷

一丈二尺三寸頭停滲漏大木走錯椽望斷朽掛簷脫落

今擬

頭停揭寬大木撥正挑換椽望滿換連簷瓦口挑墁地面

養源書屋殿一座二間面闊各一丈進深一丈二尺前後廊深各四尺柱高一丈五寸前

後簷頭塌脫落簷標傷折椽望斷朽



拆修挑換大木椽望滿換連簷瓦口挑墁地面



東重簷抱厦一間面濶一丈二尺四寸進深八尺二寸柱高一丈五

今擬

揭窳頭停挑換椽望滿換連簷瓦口拆墁地面

南三間殿一座三間明間面濶一丈二次間各面濶四尺五寸

柱高一丈頭停滲漏東山墻歪閃西山抱厦一間大木斲朽

簷頭脫落挑換地面

今擬

頭停揭窻拆砌山墻挑換簷腦椽滿換望板連簷瓦口抱厦
拆修挑換大木滿換望板連簷瓦拆換地面

南面轉角遊廊十二間頭停滲漏椽望鈔朽

今擬

頭停揭窻挑換大木椽望滿換連簷瓦口挑墁地面八間

北面轉角遊廊二座共十四間



今擬

補蓋八間 四間面濶各五尺一寸 二間面濶各四尺七寸 二間

各四尺進深四尺柱高七尺六寸揭窻六間挑換簷望滿拆

地面

後山重簷週圍廊亭子一座裡圍面濶一丈二尺週圍廊深各

四尺柱高一丈一尺頭停滲漏簷頭脫落

今擬

揭窻簷頭滿換連簷瓦口其餘滿加隴拆墁地面

見心齋歌山敞廳一座三間面濶各一丈進深一丈二尺週圍廊

深各四尺二寸柱高一丈一尺週圍廊頭停滲漏簷頭脫落

大木歪閃押面石走錯間有酥減傷折台幫殿閃

今擬

頭停揭窻大木撥正挑換大木簷腦花架椽滿換望板連

簷瓦口歸安挑換石料拆砌台幫

四方亭一座頭停滲漏大木走錯角梁傷折台幫殿閃

走錯間有傷折

今擬

揭窻簷頭挑換大木角梁椽望滿換連簷瓦口拆砌台幫

歸安挑換石料





北穿堂一座三間明間面闊一丈兩次間各面闊九尺進深一丈二尺

前後廊深各四尺柱高一丈五寸大木檐檁傷折頭停滲漏西

山牆歪閃台帮殿閃石料走錯

今擬

頭停夾隴揭瓦檐頭西山牆折砌挑換檐檁滿換檐頭望板連檐瓦口

折砌台帮歸安石料

三面轉角遊廊計四十一間頭停滲漏大木歪閃椽望鈔朽台帮殿

閃石料走錯間有酥減傷折

今擬

頭停揭寔大木橫正托換檐檁四根托換椽望滿換運檐瓦口斫切

台幫歸安托換石料



見心齋西北角補蓋遊廊六間地盤滿斫修托換石料

南三間後院隨牆角門一座頭停夾隴腿子見新

暢風樓前角門一座頭停花瓦沿子脫落擬斫修頂子

南面隨牆門樓一座頭停夾隴見新

北面隨牆西洋門樓一座斫切前後腿頭停抹飾見新

週圍院牆頭停並牆身下肩俱拘抵抹飾見新

院內隨座甬路散水俱擬斫修海墁找補

梯雲山館殿週圍廊一座五間頭停滲漏檐頭不齊週圍押面石
走錯間有傷折前後海墁間有沉陷泊岸間有殿閃押面石走
錯間有酥減傷折

今擬

頭停滿夾隴找補檐頭勾滴歸晏抵換石料於墁海墁散水泊

岸殿閃折砌



南於廈一間頭停滲漏兩山檐頭間脫落角架斲朽押面石走錯

今擬

頭停揭瓦抵換角架椽望連檐瓦口歸安石料

後院坍塌雲片石山一所南北長三文寬一文高一文五尺

今擬照舊補修

山後值房一座三間坍塌大木不齊裝修無存山墻殿閃

今擬拆砌照舊補修

昭廟值房三間面闊各一丈進深一丈二尺柱高七尺六寸

今擬找補夾隴補砌山檐墻

太后宮值房三間各面闊一丈進深一丈二尺柱高八尺

今擬找補夾隴

致遠齋值房三間各面寬一丈進深一丈二尺柱高七尺六寸

今擬找補檐頭脫落



北宮門內值房二間粘修頭停找補夾隴

無量殿值房三間找補夾隴拆卸後檐殿閃

歡喜園值房一間現琉璃瓦頭停礙粘修

石敞所值房二間找補檐頭拆卸山墻

香凌室值房二間找補檐頭拆卸山墻



靜宜園東宮門內

庫房三間明間面濶一丈二次間各面濶九尺五寸進深一丈

三尺柱高八尺後接尾一間進深九尺五寸

今擬

筒瓦找補加龐拆砌山墻

內檔房正房三間面濶各一丈進深一丈三尺柱高九尺

今擬

頭停找補加龐補修後簷牆

東廂房三間面濶九尺進深一丈三尺柱高七尺五寸

西廂房三間面濶九尺進深八尺柱高七尺五寸

今擬

頭停粘修

西院正房三間面濶各一丈進深一丈三尺柱高七尺

今擬



頭停找補加龐

值房二間頭停粘修

外圍大牆隨牆門口並南北出水閘二座

坍塌大牆一百九段湊長六百六十九丈五尺

今擬

補砌

牆身殿閃湊長一百八十六丈七尺

今擬

折砌


墻頂不齊湊長七百四丈八尺

今擬

粘修

隨墻角門六座坍塌

今擬



補修

南北間口二座內南一座五孔坍塌四孔北一座六孔坍塌三孔

今擬

照舊式補修

中南北三路水溝泊岸道路積石

坍塌泊岸五十六段湊長四百六十七丈

今擬

補砌

坍塌泊岸七段湊長九十三丈七尺石塊無存


今擬

補修

石路六段湊長四十八丈九尺五寸無存擬補修

道工積石十段折長二百二十二丈三尺均寬一丈厚八寸

今擬



起運

冲刷浪窩四段折長六十九丈九尺六寸均寬一丈厚一尺

今擬

補墊

北路至見心齋梯雲山館

坍塌泊岸七段湊長四十二丈均高一丈一尺均寬一丈

今擬

補砌

清理道路積長十一丈寬一丈三尺厚八寸

今擬

起運



東洋圖書印

