

書名

天  
壇  
補  
程  
做  
法  
冊

工程  
做法  
細冊

# 冊一百五十七

不分卷 清鈔本

卷 冊一百五十七

內容分類 史-政書-考工-營造

索書號 貴重-65

編號 B3895100

[彩色首頁1](#)

[彩色首頁2](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3895100](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-65](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本](#)[工程做法細冊不分卷](#) 清鈔本

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

東方文化學院研究  
No. 4875



新

上海圖書館藏

上海圖書館藏

上海圖書館藏

上海圖書館藏

謹將現查

和園東官竹內南北九卿前後房御膳房素膳房仁  
素殿南北配殿南北設單房玉潤堂樂素堂書畫

靈活計情形開列

計開

東官竹一產五間新傳南北各併築一段老二片園  
言以向有缺欠勾滴日裡北收山既一鋪坑而破碎補

出掛面

南北北意門二在內扇欲推仿模打裡口寬六尺七寸高  
七尺三寸外傳缺欠清內北北意門王滿漆漏出言場桂  
落磚塊被裂拆供

內內由后平門二槽面寬一丈三尺七寸進深一丈三尺高八尺  
寸內南面平門名存北平門傷後不齊

宮內迤北秀面傳一段長四丈六尺程外皮長皮脫處往北又  
二段長七丈三尺存西長皮脫處

宮內迤南秀面傳三段長七丈存西長皮脫處 扒停瓦瓦  
語名不齊

北北卿中三間明向後言夕高厚秋一槽交四尺一寸小高  
五尺三寸及室更二扇欠心子

遠在值班房三間前言缺欠坎室三扇各五尺三寸交二尺  
一寸風力一扇各五尺三寸交二尺三寸內裡西縫欠板門合  
各五尺三寸交二尺三寸高坑二鋪坑面坑幫破碎不齊拆  
修

北北卿迤西值班房三間北倚西山大脊掛場一段言以清滴



短欠不齊補修

南九卿中三間前言欂櫨四扇各高五尺九寸五分寸最

後言欠高四格二槽高五尺一寸五分寸四尺一寸五分內裡欠

木板斷一槽進深一丈一尺三寸五分八尺六寸東邊落地罩一枱

高七尺六寸內漆安腿子三扇東順山補安木床一鋪交丈

一尺三寸進深三尺五寸內西間漆格後言高炕一鋪東三間前

後言欠欂櫨八扇交二尺一寸高五尺一寸高四格一枱交四尺

二寸高五尺一寸五分欠欂櫨二扇高七尺六寸交二尺一寸五分

欠玻璃紗一枱內程欠板一合高五尺二寸交三尺一寸後言欠赤

柱西一扇地西二間補欂櫨四方格高炕二鋪拆修西三間欠欂櫨九扇

高五尺二寸五分交二尺一寸內欠欂櫨一枱交八尺七寸高七尺六

寸五分高四尺一枱交四尺四寸高五尺三寸五分內程欠板一

合高五尺二寸五分二尺二寸而縫欠木床一鋪交一丈一尺三寸進深五

尺五寸地西二間漆炕玻璃拆欂櫨高炕一鋪拆搭西三間前言交

搭木板排高向上頂兵背暖炕

北九卿後單房中三間欠欂櫨一枱交一丈高七尺五寸五分交插



憲四扇玻璃沙卷四扇內程久板門合順山燒一鋪補安炕面系  
言燒一鋪拆搭地兩側有破碎拆慢床三向夾門憲一板古四尺五  
寸三分安三尺四寸久支摘憲三加風門一扇安三尺九寸五分五  
分高炕二鋪拆搭地兩側破碎地面破碎不齊拆慢西三向夾板房  
一板安九尺三寸高七尺五寸隨連架高風板均添安久支摘憲二板  
安四尺五寸三分高五尺二寸八分補安內程久板斷板二板板門各  
高炕三鋪併場不齊拆搭桌<sup>草</sup>桌一在補砌地面破碎拆場又



南平台二間私修後漏內一詞台幫明安高炕一鋪拆搭火憲戶  
二扇安四尺八寸三分高四尺四寸五分久風門一扇正棚二間私修後  
漏言於不齊山墻間有冊塌補修內程積存渣土外言久風門  
一扇高五尺五寸安二尺三寸

東廚房一向私修後漏久支摘憲二板高二尺二寸安三尺二寸三分  
風門一扇高五尺三寸安三尺三寸  
東正棚一向私修後漏久支摘憲一扇高四尺三寸安三尺四寸  
風門一扇高五尺二寸安三尺三寸

隨修角門一座修身匠皮屋<sup>晚</sup>埽缺欠滴滴波接支搭<sup>晚</sup>棚一座  
上級匠費<sup>晚</sup>均補修

院內南北角執四段長八尺磚塊多有在存拆修

南九脚改單<sup>晚</sup>房七間欠支補<sup>晚</sup>三格高五尺三寸五分四尺三寸夫門

裏一格支三尺三寸五分高五尺三寸欠凡門二扇高五尺二寸五分二

尺七寸欠伙房一格支九尺<sup>晚</sup>寸高七尺三寸五分下<sup>晚</sup>隨連架高<sup>晚</sup>尺伙又

欠夫門裏一扇高三尺八寸五分三寸五分下內<sup>晚</sup>程欠板門三合內<sup>晚</sup>東向

改言欠木床一鋪支一丈進深四尺五寸又欠<sup>晚</sup>床單<sup>晚</sup>腿子二扇欠<sup>晚</sup>板斷

板一北高炕三鋪拆搭又添搭炕一鋪地<sup>晚</sup>西二向補<sup>晚</sup>漫

東廚房二間欠<sup>晚</sup>修<sup>晚</sup>滲漏<sup>晚</sup>改<sup>晚</sup>修<sup>晚</sup>冊<sup>晚</sup>傷<sup>晚</sup>欠<sup>晚</sup>打<sup>晚</sup>裏<sup>晚</sup>三<sup>晚</sup>格<sup>晚</sup>高<sup>晚</sup>五<sup>晚</sup>尺<sup>晚</sup>三<sup>晚</sup>寸<sup>晚</sup>分

二天<sup>晚</sup>尋<sup>晚</sup>欠<sup>晚</sup>凡<sup>晚</sup>門<sup>晚</sup>二<sup>晚</sup>扇<sup>晚</sup>內<sup>晚</sup>程<sup>晚</sup>單<sup>晚</sup>灶<sup>晚</sup>二<sup>晚</sup>座<sup>晚</sup>冊<sup>晚</sup>傷<sup>晚</sup>補<sup>晚</sup>修

灰棚一向欠<sup>晚</sup>修<sup>晚</sup>滲漏<sup>晚</sup>欠<sup>晚</sup>凡<sup>晚</sup>門<sup>晚</sup>一<sup>晚</sup>扇<sup>晚</sup>高<sup>晚</sup>五<sup>晚</sup>尺<sup>晚</sup>三<sup>晚</sup>寸<sup>晚</sup>分

穿堂門一合高五尺六寸五分支三尺八寸西<sup>晚</sup>灰<sup>晚</sup>棚<sup>晚</sup>一向<sup>晚</sup>欠<sup>晚</sup>修<sup>晚</sup>滲漏<sup>晚</sup>欠<sup>晚</sup>板

門一合高五尺三寸五分三寸

西<sup>晚</sup>廚<sup>晚</sup>房<sup>晚</sup>一向<sup>晚</sup>欠<sup>晚</sup>修<sup>晚</sup>滲漏<sup>晚</sup>欠<sup>晚</sup>凡<sup>晚</sup>門<sup>晚</sup>一<sup>晚</sup>格<sup>晚</sup>高<sup>晚</sup>七<sup>晚</sup>尺<sup>晚</sup>八<sup>晚</sup>寸<sup>晚</sup>分<sup>晚</sup>支<sup>晚</sup>六<sup>晚</sup>尺<sup>晚</sup>八<sup>晚</sup>寸<sup>晚</sup>內<sup>晚</sup>程<sup>晚</sup>地

西<sup>晚</sup>補<sup>晚</sup>漫<sup>晚</sup>單<sup>晚</sup>灶<sup>晚</sup>一<sup>晚</sup>座<sup>晚</sup>冊<sup>晚</sup>傷<sup>晚</sup>補<sup>晚</sup>修<sup>晚</sup>前<sup>晚</sup>搭<sup>晚</sup>支<sup>晚</sup>搭<sup>晚</sup>棚<sup>晚</sup>子<sup>晚</sup>二<sup>晚</sup>扇<sup>晚</sup>面<sup>晚</sup>支<sup>晚</sup>一<sup>晚</sup>丈<sup>晚</sup>五



尺造深一丈天木植間有粘朽泥漆換

迤南随停門一在補安門南多二尺一寸寬四尺三寸

牌樓門一在致信角脊卅場一瓦言致滑滑缺欠不齊迤兩邊

尖面修二瓦缺欠滑滑致信瓦片不齊

迤北看面修一瓦七二丈五尺言致晚歲勾滴不存迤南看面修

一瓦致信拔草

仁壽殿一在七間週圍言致間有缺欠滑滑內南山撒致瓦片脫

落致波垂脊卅場一瓦內徑南墀飛罩一花缺欠牙致致福

致壽花樣外地炕炒坑架板二下漆換欠交五尺長六尺南山

花云代板油皮脫落

南紀殿一在五間週圍言致缺欠滑滑前言致扇缺欠活牽

板四塊套板四塊欠支卷下扇四板交四尺四寸五下者三九寸

五下玻璃瓦打一看高六尺三寸交三尺內徑東西邊八扇鑄沙

厨二花上牙心子多有傷換漆換六成面交炭地罩二花扇

活橫披心子飾換四成俱是硬木三色外東西山花石板修造

板油皮脫落外欠地炕炒坑架板二寸交四尺二寸七四尺寸



北配殿一在正南言其缺欠滴滴内任壁坊厨二枋扇活横披心子  
伤损群板活不青漆板之成床罩二枋扇活心子伤损漆板四  
成柜罩三枋横披心子不青内欠牙扒一块面交床二铺卷一  
丈一尺进深四尺五寸漆出俱是硬木三色外他炕欠炉坑架板  
二下宽四尺<sup>六寸</sup>长四尺三寸补安

仁寿殿前太虎石缺欠白石榻板二块各高一尺七寸九寸厚三  
寸漆出



南殿后库一在九间言其缺欠滴滴<sup>外言</sup>支插卷二扇宽五尺  
一寸五寸高四尺内任床罩一枋漆板二成落地罩一枋漆板二成顺  
山床一铺床板横板各存床罩一枋随床一铺缺欠床板横  
板板断板一枋缺欠横板五卷板行合高炕二铺砖块不青家  
言踏<sup>三座</sup>石料走踏

东庆棚一在正南言其缺欠滴滴支插卷一枋交七尺高天风打  
一扇高五尺二寸宽二尺三寸行机卷一扇挑子<sup>一扇</sup>各存<sup>内</sup>单柱在  
多存西高恰端一尺宽五尺代机母端

北殿后库一在九间言其缺欠支插卷二扇宽四尺可

五十五三尺五寸五下欠板扇一板及言木床二鋪床板攬  
板去存欠板斷內二合內程單灶一在坍塌前踏躐石料  
走踏

東丘棚二面西寬七尺五寸進深二丈天柱高七尺八寸停滲漏木植  
砂巧內程高坑二鋪坍塌均拆做

院內東西多溝一道七九尺坍塌

南北面東西隨行卡傳二瓦者三丈匠皮脫落係頂瓦片缺欠不齊  
北紀屋西山木板棚一面向北停滲漏內程高坑一鋪去存

鐵房一座五面向北停匠皮脫落內程繼床二下寬一丈進深五尺  
五寸無存內程積存渣土

西山丘棚一面向北停滲漏內程草灶一座坍塌樓台一座去存

北丘棚三面向北停滲漏坎塌坍塌欠內寬三格寬二尺九寸欠去鋪  
寬一格寬五尺九寸內程欠隔斷板一板高七尺五寸高坑一鋪坍塌  
積存渣土

西丘棚一面向北停滲漏欠內一扇五尺五寸二尺三寸

北灰棚一面向北停滲漏坎塌坍塌欠內寬一格寬八尺高七尺

曲尺木板燒一段寬一丈五尺木植佈於添後四成

卡子的一在室寬四尺五寸高二尺五寸內扇文存

轎子庫三間瓦停缺欠清滴前言<sup>魁</sup>子<sup>魁</sup>有破碎

北順山房三間欠支摘寬一尺寬三尺六寸高二尺八寸夾門寬一尺

高二尺三寸寬二尺四寸瓦內子一扇內程欠板門二合五坑三鋪地塊

不齊

北耳房一間欠夾門寬二扇寬二尺九寸高二尺三寸五分欠瓦內一扇

棋盤門下合五坑一鋪地塊不齊

南順山房三間欠支摘寬三扇寬三尺二寸高二尺三寸夾門寬

一扇寬一尺九寸高二尺三寸瓦內一扇高坑鋪地塊不齊

南耳房一間欠瓦內一扇高坑一鋪地塊不齊

北山房棚一間瓦停滲漏欠其盤門內程單灶一產棚場

大庫沒瓦棚三間瓦停滲漏積存渣土欠寬三尺三扇欠門三卜

南面大瓦棚一間瓦停滲漏欠門二合內程連二高灶一產文存

知春亭前木板橋一在欠欄杆的扇交七尺高二尺三寸

文昌廟一產欠收寬心子一扇的角樓欠收寬十三尺寬八尺七卜



高三尺五寸

上層長欠欄杆三扇供棹欠抽屜三個四面躡口矮者長三尺二尺殘  
外多缺欠四角樓板倚角脊榫缺欠走三獅子海馬七尊獸  
角十一對週圍長<sup>白漏</sup>缺欠

西園門一座高七尺一寸面寬三尺五寸高五尺存正門圍欠下款一  
根高八尺五寸高五尺<sup>寸</sup>厚六寸五寸

玉蘭堂前碼頭一座面寬一丈三尺進深八尺五尺料向<sup>為</sup>是<sup>為</sup>缺良定  
向有缺欠

玉蘭堂官門三向長缺欠白漏

兩順山房各二間官缺欠清清內東一座欠支撐卷三扇

第三尺六寸高三尺三寸<sup>尺</sup>一扇欠玻璃一塊卷四尺高三尺三寸

內程欠板白三合子炕二鋪<sup>欠</sup>不齊

玉蘭堂五間前院厦三間官缺欠清清欠板扇活屏板

一塊欠板扇心子四下高五尺一寸寬三尺三寸後言本山門楠在

此日拆却後言原有門只在照旧拆却

內程欠玻璃門一扇高五尺寬三尺面寬欵扇欠玻璃一扇

高五尺七寸宽三尺三寸以间面宽欠收意子一相高四尺六寸宽  
一尺二寸

後虎尾欠木床一分之二尺進深三尺三寸

东配殿一座五间七尺缺欠滴滴

西配殿五间言七缺欠滴滴前言欠支摘意三间宽四尺一寸之三

尺四寸五分

四排角廊共計四十二间言七间有缺欠滴滴内欠牙七块

夕佳楼一座三间五尺缺欠滴滴外言北依修添收根条三成欠

牙七三塊内程欠板打一合

西三间一向言七缺欠滴滴兩邊踏躑二在石料走錯

玉上崗堂前案堵法丈十二丈牆身皮不齊堵頂花瓦間有併


塌

跌房五一向七缺欠滴滴

宜芸門前丹壁一座三面巡丈樞杆八量内欠石柱五根高五尺五

寸徑五寸其餘木欄杆多存

宜芸門一向七缺欠滴滴



宜芸館五間言私缺欠清滴前後言欠階三加心子四三加五尺  
三寸五下三尺欠羣板条押四塊內程順山床二鋪寬一丈三尺進深  
五尺五寸欠床板柱面數扇一格欠橫披一扇前言木床下寬  
一丈一尺進深三尺二寸以向象字床一尺寬一丈三尺進深四尺五寸  
欠玻璃圍面一塊欠四尺四寸硬木三色欠牀環玻璃二塊及言壁  
紗厨一槽欠心子一扇



東配殿五間言私清滴不齊內程床罩一丈欠腿子三扇寬  
一尺四寸高七尺四寸數扇一槽添板四成及言床一鋪寬九尺九寸  
進深三尺五寸安存

南向順山床一鋪寬一丈三尺進深五尺五寸欠床板欠行玻璃兩  
六二尺七寸五分寬一尺九寸及言床一鋪欠床板床柱四寸  
存

西配殿五間言私缺欠清滴內程欠木床一鋪寬九尺九寸進深三  
尺三寸欄杆罩一格欠平子四個北間欠牙私一塊欠數扇三加硬  
木三色

正殿並東西配殿支憲十二格添板棧孝二成

通園遊廊共計三十四間言以間有缺欠不齊之牙以一塊  
什錦窓戶欠玻璃一塊

西門罩子一間隨遊廊十三間均言以缺欠滿滴

後宮約三間隨宮中房五間均言以缺欠滿滴內欠坎窓心

子三扇欠木批子三扇見方少尺五寸

直芸殿後木板棚一間以修漆漏內程亦缺一鋪亦存

東平門一在言以缺欠滿滴掛落磁破碎

玉蘭堂外迤南向房一在三間言以缺欠滿滴前言腿子

磁塊向有破碎內程既一鋪掛落

迤東六間房一在二向北三間以修上座屋簷一個椽棗傷壞欠表

門窓三扇寬一尺九寸高二尺三寸內程亦既四鋪掛落不齊

存渣土

後丘棚一以修漆漏

又後丘棚三向以修漆漏坎墻掛落內程連三灶一在單灶一

在均掛落地面玻璃

宮外外東山木板棚一間以修漆漏既一鋪不齊





木板棚一間其信漆漏

宮門迤西欄杆六扇寬少尺三寸三寸柱七根徑七寸

鈔仍

溝水榭西面馬柱一柱面寬六尺九寸進深七尺五寸正面垂帶踏蹀一在乾古處地也伏仰換兩面如意踏蹀三座均石料走錯跌活稍有缺欠

西代房前石柱一柱傷損一柱七寸寬三寸寬山寸石板二塊石料走錯

水木自親前石柱一柱傷損抱古石二塊石板二塊均走錯前  
面踏蹀一柱兩邊踏蹀二柱內仰換二塊其餘石料走錯

水木自親五間東山腿子磚塊間有傷損缺欠滿滴及言堵的  
口瓦之六尺五寸寬四尺拆去旧磚外言前及言欠羣板條環高  
而格四行羣板各二塊前及言板扇欠心子二柱內程進深瓦罩  
二北欠橫板心子五扇硬木三色隨東西遊廊內有堵身漆抹  
各五間

樂善堂一座前言板扇欠心子一扇下三扇欠羣板一塊五間欠意戶

一扇寬四尺四寸五寸四分前言欠高九尺一丈七尺五寸五分  
五尺後言欠板扇高九尺扇板少欠心子欠窗戶一扇寬三尺五  
寸四尺前言欠板扇添換二成內徑十扇以屏紗厨三把添換  
二成車向欠玻璃一扇六尺三寸寬二尺八寸後言床單一丈  
六尺七寸五分寬一尺四寸木床十二鋪在存面寬炭地單一丈  
或後言面寬炭地單二把添換二成面寬屏紗厨一把欠扇板結  
子面單一把欠心子十六扇欠寬三尺五寸五分二尺九寸單  
一把歎扇二把添換二成俱硬木三色

內徑欠羣情玻璃板斷二把玻璃二塊破碎未查

東配殿一座內徑十扇以屏紗厨一把添換四成前言欠木床二鋪

寬一丈進深三尺二寸

西配殿一座內徑進深玻璃坎窗一槽欠橫板五堂欠坎窗玻璃一塊  
高四尺七寸寬四尺四寸北縫嵌扇一槽可存

南縫欠十扇頭碧紗厨一槽進深一丈五尺高八尺又欠玻璃坎  
窗一槽欠木床四鋪寬九尺五寸進深三尺五寸梗木三色

樂壽堂東值房三間後言墻拆去煙角一戶欠窗戶一扇內徑

高炕二鋪甌塊不考只支摘窗五扇寬三尺一寸五分高二尺六寸五分欠風門玻璃一塊火炕沿一根一丈五尺五寸

西值房三間火棹扇一槽寬七尺八寸高七尺八寸欠支摘窗戶

五扇寬三尺七寸高二尺一寸內解高炕二扇炕面缺欠五扇

樂壽堂前迤東欠屏門一槽空寬五尺三寸高二尺八寸迤南欠櫃

一合空寬二尺五寸高二尺八寸迤西欠板門一合寬二尺五寸高二尺

東院遊廊欠梅之二扇欠空寬六尺三寸

樂壽堂院圓遊廊欠牙子五十三塊欠坐位心子十個

九間殿一在內徑西側床單一梳湯漆心子欠床板炭地單一

梳欠腿子牙子並浮欄杆單一槽欠瓶子山個欠橫披心子

五堂山欵扇一梳湯漆心子及言欠床鋪寬一丈一尺迤深四

尺二寸西三向欵扇一梳欠扇活二扇橫披湯漆心子欠床一鋪

裏六尺迤深四尺中三向及言元光單一梳欠點次心子二扇

十扇玳瑁紗厨一梳湯漆心子及言八扇玳瑁窗一梳湯欠心子

玻璃碧紗厨一梳欠下扇羣板活子六外八方單一梳欠點

次心子二扇東三向及言碧紗厨一梳欠存寬一丈一尺欠八尺五寸

前言流地單一牀歎扇一牀尚欠心子前言流地單一牀欠  
肥子尚欠心子床二鋪欠床板歎扇一牀尚欠心子欠簾架二  
分俱硬木三色

東房向次墻掛榻欠門首

西房一尚欠窗戶一牀寬四尺八寸五分五尺一寸五分  
一扇高五尺五寸寬二尺八寸後言掛屏門首

東西廊欠十甲欠面寬五尺六寸進深四尺五寸內欠坐  
檯四扇也面沉限向有破碎堵平並及抹飾內欠屏牀一牀

寬五尺高六尺

東房房迤東拐角兵棚一座欠停滲漏門窗不齊積存渣土  
西房房迤西卡帶一瓦長一丈四尺墻頂掛榻

九間殿後荷葉亭一瓦涼亭十五丈亭平瓦皮脫落不齊掛板  
花瓦向有掛榻

樂善堂前小樹池子二十八座花磚向有修整走踏

扇面房一座欠板扇一牀寬八尺八寸高七尺八寸什錦窗戶四個  
欠心子掛板瓦片缺欠不齊週圍墻身瓦皮脫落

扇面房前河池子一座週圍巡杖欄杆二十一堂內欠石柱十五  
根之一尺分徑五寸五寸木欄杆均尚存

兩邊扒山<sup>場</sup>三瓦共七十四丈五尺南面堯塋一瓦七十二丈俱埽頂間有埽  
塌牆身兵皮脫落此院積存渣土

西牆外東值房一座三間內一間殘破埽塌木瓦尚存欠支摘蓋

二柵寬三尺四寸高二尺一寸五寸下夾門窠一柵見方二尺一寸五寸下扒子

一扇內程欠隔斷板一柵進深一丈六尺五寸內程欠炕鋪地塊

不齊

又灰欄半向秋停滲漏

樂善堂西卷院東值房二間欠窠戶四扇寬三尺八寸高二尺四寸

五下扒子一扇高五尺六寸寬二尺三寸內程欠炕鋪地外玻璃

碎不齊

南面遊廊欠心子三扇牙扒一扒西面什錦窠戶漏欠玻璃

三扒

總管院北房五間秋停天溝滲漏廊內地炕好坑四座好台埽

塌缺活石存後言散多者二丈五尺磚外尚存前次言欠支

摘意十四扇各卷三尺八寸三分內言（註）全行各石未似

東房五間前言欠卷三尺五扇寬三尺二分欠高九尺

一柅之五尺三分寬三尺四寸欠榻板一柅改堵俱備一向內程房地

單二柅屏牆橫卷二柅全行各石進深坐寬一丈尺五寸面

寬七尺八寸柱之一丈一尺

南房之向內程房地單二柅為欠心子外已改卷二扇寬三尺

八寸三分四寸

東在棚二向取位後透漏欠心子二扇寬一扇內程單灶產

垣隔之坑一鋪砌不齊週圍院墻濶七十一丈五尺墻身灰皮

向有脫灰墻頂不齊

此位前蓋場墻長十五丈墻力亦脫以灰掃砌此九間均不齊  
樂善堂東套院西值房二向內程之坑二鋪砌不齊

值房後正棚一向取位後透漏南北卡舖七二丈五尺灰皮不齊

東套院東房五間取位後透漏欠滿滴欠支摘卷五扇寬三尺二

寸欠三尺九寸欠玻璃二柅欠高九尺一柅欠一扇二扇各七尺八

寸寬一尺八寸欠取門一扇內程進深隔斷板二柅欠心子十堂

欠牙以二塊之坑四鋪缺塊缺欠不齊欠坑能一柅長九尺

北順山房三間塼中稍有出塼缺欠滿滴欠為兩板一板  
寬三尺四寸五下之五尺三寸欠支摘意一板寬三尺七寸五下之五尺  
一寸五下欠意三尺扇寬五尺七寸五下之五尺一寸五下欠兩扇  
程欠隔斷板一板欠連二灶一在欠單灶一座

南順山房三間缺欠滿滴欠兩板一扇之五尺二寸寬三尺  
寸內程欠隔斷板一板進深二丈之八尺欠板門二合之坑三鋪  
磚塊不齊

兩房三間缺欠滿滴欠支摘意一板寬三尺七寸五下之五尺二  
尺四寸欠兩扇一扇高六尺五寸寬一尺八寸欠玻璃一塊內程欠板  
斷板一板進深二丈之八尺欠板心三扇之坑二鋪磚塊不齊

南面塼墻一瓦拆去門口磚坑寬四尺五寸高七尺添板框門扇  
一板

北順山房前添又影壁一在

又進北庄欄一向缺欠停涉漏奉院出邊渣土

御膳房西廊由北為西墻一瓦欠打一下之五尺七寸寬二尺三寸

東西面庄欄二間缺欠停涉漏欠門寬二扇寬一尺七寸高四

尺二寸内程欠板行一扇木床一分地面破碎銷存遺土

○ 即所北大房五間板件缺欠滿清欠下扇支摘窓四板高三

尺五寸寬四尺四寸欠玻璃紗<sup>玻璃作尺四尺</sup>層四板欠高尺板二板高五尺四寸

五下寬四尺八寸内程隔斷板三板進深<sup>五尺</sup>五尺七寸各

隨行口下均無存後言板斷板一板寬三尺五寸高九尺五寸

欠曲尺炕沿一板長一丈五寸五尺五寸五板内程字炕三鋪

破板不齊地面磁板破碎 內有木床一完以丈添此尺改添頂板三間

東西廡房各三間板件缺欠滿清欠板扇二板寬八尺三寸各

七尺五寸隨進架高板二板欠支摘窓四板寬四尺一寸高五尺

三寸欠炕沿<sup>⑤</sup>一板長一丈二尺內程欠隔斷板二板進深一丈三尺五

寸高九尺欠鴉腿二板内程字炕各三鋪間有掛架地面破碎

不齊

東西廡房各一間板件缺欠滿清欠支摘窓二板寬二尺八寸五

分高五尺四寸欠板行<sup>欠玻璃紗層二層</sup>子二扇欠行板窓二個内程字炕三鋪

磁板不齊地面玻璃碎磁板不齊

東西卡行二個欠双扇行一分高五尺寬二尺八寸單扇一扇高







東廂房欠地屋一扇隨地磚不齊此屋欠地扇二扇  
二尺五寸文連架下隨地瓦板內程之炕四鋪磚不齊內地  
磚不齊

內本松斷板門及合石

又房二間以停滲漏

東西  
東廂房欠地屋一扇均欠停滲漏致地磚不齊欠地門二扇內程

草灶一產連二灶一產均坍塌不齊欠木板挑子一扇

東西  
第二所景泰局

大房五間言欠欠滿滴前言欠欠板扇一板寬一丈五尺九寸欠

高四尺一板之五尺六寸寬四尺八寸欠下扇支楠窠四板寬四尺三寸

欠三尺三寸內程欠木板板斷四板進深二丈一丈三尺欠炕

四根欠一丈二尺二箱向添頂板二向添坐桌一板七尺寬三尺以

寸欠三尺三寸欠掛合龍板十合欠佛合龍板一板欠炕四鋪

磚不齊也面磚破碎連三座坍塌

東西下房欠一扇言欠欠滿滴欠支楠窠一板之三尺六寸寬三尺


寸欠十二扇欠炕二根內程之炕四鋪磚不齊

東西格備二板欠板門二合內本一合之六尺五寸寬六尺四合之六尺

寬一丈一尺隨板傳

东西廊房各三间言其缺欠清滴其支摘窗三格宽四尺一寸五分  
尺三寸分板第一格宽八尺五寸七分四寸随进架高几尺二格日程分  
隔断四格各宽一丈三尺七分一寸分坑沿四格各一丈二分坑四铺  
延外不齐也面铺破碎

南兵棚二间其停修漏欠窗产三扇宽二尺五寸分三尺三寸取分  
二扇内程单灶二座坍塌



迤东地溝一道通長十丈淤塞不通

東面南臥第三所北土房五间其停缺欠清滴欠板扇一扇分几  
尺一寸宽二尺五寸分高几尺二格分七尺宽四尺二寸分支摘  
窗二格宽四尺二寸分三尺三寸内程欠隔断板四格进深二丈分  
一丈二尺坑沿四格分一丈二尺分顶隔二间进深二丈面宽一丈二尺分  
欠山花二瓦分坑四铺延外不齐地面砖破碎单灶二座  
东西下房各一间言其缺欠清滴欠支摘窗一格分三尺六寸宽二  
尺八寸分取分二扇内程之坑二铺延外不齐

东西庖房各三间以停缺欠清滴欠支摘首三柜各五尺二寸宽  
四尺一寸欠板扇二柜宽四尺五寸高七尺五寸欠连架高四尺二  
柜内程欠板横三增各四尺宽一丈三尺高也罩一增各七尺寸  
炕沿二柜各一丈二尺炕三稍均地不奇地面辟碎连三灶一庄  
塌塌

东灰棚一响以停漆漏欠窗三扇各五尺一寸宽五尺五寸高四  
一扇四程草灶一庄塌塌

灰棚一响以停漆漏欠几一扇床一铺

灰棚二响以停漆漏欠几首一槽宽五尺三寸高五尺七寸几一扇  
欠柜三扇一丈二尺一丈

东西卡塔二瓦欠板三合

屏内一屋欠几一扇宽五尺一寸高五尺一寸五寸

西面南以第一所北大房五间以停缺欠清滴响响折去板

三扇补砌与停欠下三扇支摘窗四柜宽四尺四寸高三尺五寸

欠板三扇二扇各九尺三寸宽二尺五寸高四尺一槽各五尺五寸

宽四尺八寸内程欠隔断板四柜连深二丈高七尺五寸欠顶隔



水言

壁子三间欠炕沿一根长一丈二尺八寸一根长一丈二尺炕三铺砖坏不著  
地面破碎不齐

东西下房各一向与私缺漏滴水支摘首一根宽二尺八寸五寸

长二尺七寸欠炕沿二扇内程字炕一铺砖坏不齐

东西下房各三间与私缺欠漏滴水支摘首北扇各宽四尺一寸

二尺八寸五寸欠炕扇一根宽二尺五寸长一尺四寸五寸下随寓几根

二根内程字炕断板四根通洋一丈三尺六寸欠炕沿二根长一丈三尺又

二根长一丈二尺炕四铺砖坏破碎地面破碎西三间地面破碎

东西下房各一向与私缺漏滴水欠几扇欠窗广一扇见方二尺三

寸内程草灶三座坍塌横堵向有坍塌

西下房二间与私缺漏滴水支摘首三扇宽二尺三寸长二尺五寸欠

夹门窗三扇长三尺七寸宽二尺五寸几内一扇草扇广一扇草灶

一座坍塌

西下房中厨一向与私缺漏滴水院内出道积土

屏门一座与私缺欠木板墙一面

西面由南起第二所四值事

大房五间取博缺欠满滴欠下扇支摘窗四格宽四尺四寸三分  
 尺五寸欠格扇一格宽一丈二尺三分寸高风板一格宽四尺九寸  
 分六尺七分内程七隔断板四格进深二丈六尺七分五寸欠面宽  
 板断板三格宽一丈一尺七分五寸斜子三格分二尺东向欠  
 板断一格宽一丈一尺七分五寸欠炕沿二格宽二丈添板斜  
 子五间内程三炕二铺炕坏破碎如向後言拆去板扇补砌

言修



东西二房各一间言取缺欠满滴欠支摘窗二格分五尺四寸宽

二尺八寸五下风灯二扇灯取窗二尺内程三炕二铺炕坏不齐

东西二房各三间言取缺欠满滴欠板扇二格分七尺五寸宽以

尺三寸进进架高取板二格欠支摘窗四格宽四尺一寸五分三分

寸内程三板断板四格分五尺五寸进深一丈三尺炕沿四板欠七

一丈三尺欠板壁上一面三炕四铺炕坏不齐

东房地面破碎不堪西房地面破碎不齐

东西正棚二间取博缺欠满滴欠支内窗二格宽八尺五寸分六尺八

分三扇

又庄棚一間其傳涉漏致墻坍塌其首不齊內程單北三座塌

塌

西院值搭庄棚三間其面寬<sup>二丈</sup>進深一丈均已糟朽擬拆去添改木板

棚

東西卡搭三間其門三合者五尺七寸寬三尺八寸

素膳房東新田南其起鑿之局

北之三座其前其傳缺欠滿漏欠下三層支摘窗四格其四尺一寸

寬四尺三寸五寸欠板扇二林扇寬二尺五寸可止一丈一尺可止連架

高四尺二尺四程迤西連五丈灶一座迤東連二丈灶一座連三燈架

一座獨台五座均坍塌缺活缺欠不齊

東西有房五間其缺欠滿漏欠支摘窗一樞寬三尺八寸高二尺九


寸其門三扇內程三炕三鋪炕其不地而破碎

東西底房各五間其缺欠滿漏欠支摘窗三樞字五尺七寸

寬四尺一寸欠板扇二樞隨連架窗四樞寬八尺三寸高七尺九寸

內程欠炕四根各一丈三尺欠頂門二合字炕五鋪坍塌不齊內車

房地面破碎地井一耶柱在坍塌場



屏門一座欠行扇一柵寬五尺七寸高五尺七寸

第二所左房三間言取柱全滿滿欠支摘窗二柵高五尺七寸寬三

尺五寸五寸五寸窗一柵寬一丈六寸高五尺七寸欠屏門一扇及

窗戶一扇高五尺六寸寬四尺欠行取窗一個坐傳掛偏向內程

名板行一合連二柴灶一座坐在一座均掛掛執任姓名

第三所北大房五間言取柱欠滿滿欠下相支摘窗四柵高四尺寸

寬四尺三寸五寸欠板扇三扇高一丈。六寸寬二尺五寸欠連架

高風板二根內程順山土坑三鋪懸掛不齊

連四土灶一座坐在一座掛掛不齊缺欠執任

東西房欠一向取傳瓦片不齊欠支摘窗一柵高二尺七寸五寸寬

二尺七寸五寸欠內二扇內程名床板下寬一丈進深五尺五寸坑鋪


懸掛不齊地面破碎

東西底房欠三向言取柱全滿滿欠支摘窗二柵高二尺七寸五寸寬

四尺零五寸欠板扇一扇高七尺七寸寬二尺九寸欠內二扇五尺三寸

二尺三寸內程字坑四鋪掛掛不齊內本房地面破碎

屏門一座取傳掛掛欠一柵見窗五尺七寸





第四所北土房世向秋傳瓦屋不齊其後有一根字一丈〇七寸寬二  
尺五寸其支摘窗四根高四尺〇寸寬四尺三寸五寸其高四尺三根  
寬四尺八寸方五尺七寸五寸其進架高四尺一根內程亦自進四土  
此一處西面連三土柱一處亦在均俱梁柱皆不齊

第五所北土房亦向春秋柱全消消文下扇支摘窗四根字四三寸

寬四尺三寸支披插門一扇字五尺八寸寬三尺七寸五寸內程  
壁沙厨二根缺之七寸及秋漆後王成拆單二根支牙子一柱上  
後披才堂後言字下床<sup>三</sup>分寬一丈一尺五寸進深三尺五寸



東西下房久一向言秋缺文清滿文下扇支摘窗一根見方二  
尺七寸五寸內程亦坑三鋪坍塌不齊

東西廡房者三間秋係瓦屋梁齊其支摘窗九扇字三尺半寬  
四尺零五寸支高四尺二根字四尺三寸寬四尺五寸內程久木板  
秋斷二根字九尺寬一丈三尺欄杆單一根支大芽子坑沿三根  
老丈一丈三尺坑四鋪坑不齊在房地面破碎西卡堵瓦花

瓦坍塌

屏門一座上門扇一根見方五尺七寸

东考院南庄棚二向北停渗漏之窗三扇宽四尺三寸五分  
高三尺六寸五分北三扇内程单灶一座棚漏

迤东支塔庄棚一向木植糟朽依旧添盖内程建二柴灶一座

东大内三向之支摘窗一樘宽三尺七寸五分高三尺二寸五分北三扇内

程不坑三铺砖环不齐

迤南东房三向之支摘窗一樘宽五尺一寸五分高三尺五寸五分

东大内三向之支摘窗一樘宽三尺七寸五分高三尺二寸五分北三扇内

程不坑三铺砖环不齐



东大内三向之支摘窗一樘宽三尺七寸五分高三尺二寸五分北三扇内

西考院北房三向之支摘窗一樘宽四尺一寸五分高三尺一寸五分北三扇内

庄棚二向之支摘窗一樘宽四尺一寸五分高三尺一寸五分北三扇内

东塔塔一东大内三向之支摘窗一樘宽三尺七寸五分高三尺二寸五分北三扇内

东大内三向之支摘窗一樘宽三尺七寸五分高三尺二寸五分北三扇内

程不坑三铺砖环不齐

第一所北大房五向

第一所北大房五向北停瓦片不齐欠下三扇支摘窗四樘宽四尺



屏門一在東瓦埧塌西卡堵一瓦接頂埧塌

第三所北大房七間言以缺欠溝溝及下三扇五扇首上格寬四尺四寸五分下三三尺九寸五分下欠板插門一扇六尺五寸五分三寸內裡東西縫十扇以碧紗厨二格漆換五成進深我軍四格漆換一成而寬我軍七格漆換五成欠木床四鋪西寬五尺一尺進深三尺五寸俱硬木三色東西卡堵瓦花瓦埧塌

西夾道迤北磚井一眼井台石料走踏

藥房北大房五間言以缺欠溝溝及下扇五扇首上格寬四尺

寸寬四尺四寸五分下欠高四尺二格五分三寸寬四尺八寸五分  
板扇一扇寬三尺五寸五分一丈零三寸內裡欠板門二合六尺五寸五分寬三尺八寸連二灶一庵埧塌

東西下房五間言以二二扇日裡字炕三鋪磚地不齊

東西下房五間言以缺欠溝溝及下扇五扇首上格寬四尺零五分下三三尺八寸五分板扇一扇寬三尺五寸五分下三三尺八寸五分內裡字炕四鋪磚地不齊東西卡堵二瓦欠板門二合

後軍房三間言以乾清滴瓦下扇支摘窗一槽寬四尺一寸二分  
尺四寸六分窗取板二板寬四尺一寸五分三寸內程上攻墻一尺  
進深一丈二尺六寸板行一合方窗三個寬三尺六寸四分  
隨地子二扇窗坑三鋪地場不齊

西奎院南房一間取停滲漏瓦瓦內一扇板內一合內程地面破碎  
迤北小苗岸二瓦七一大母場不齊

東正棚一間取停滲漏瓦窗戶三扇瓦內一扇木床一合  
東房一間取停滲漏瓦背殿瓦內程連三柱一座地場

東西屏門二座瓦行二板六尺四寸裏五尺院內出運積土





Vertical text or markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page, located in the center-right area.



